

Escuela de Instrucción
Primaria de Villafamé

51.

El techo de este edificio
no es mas de no ser a pro-
posito para dicho objeto es-
ta lleno de goteras, y en di-
as lluviosos como este, no
puedo colocar los niños, sin
que preceda un desorden y
descontento entre ellos, por
no ocupar cada uno el lu-
gar que por seccion le cor-
responde.

En dias nublados
no se puede trabajar por
falta de luz; siendo de
primera necesidad unos
cristales para la ven-

tano que mira al sud.

Lo que ponga en con-
vencimiento de la Comisi-
on que Dios ^{sea} quite en su d.

Villafamé 6 Setiembre
de 1894,

El Director

Agustin Falla

Pres de la Comision local de esta Villa

